

# 巢湖市宏光矿业公司 2 个 300 吨级码头泊位项目验收工作组会议签到表

会议名称		巢湖市宏光矿业有限公司 2 个 300 吨级码头泊位项目竣工环境保护验收会议					
会议时间		2019 年 4 月 20 日					
会议地点		巢湖市宏光矿业有限公司会议室					
验收负责人	姓名	单位/公司	职务或职称	联系方式			
	组长	巢湖市宏光矿业有限公司	总经理	13865278881	34260	30	
技术专家	组长	巢湖市宏光矿业有限公司	副总	13905512992	34260	59	
	组员	巢湖市宏光矿业有限公司	副总	18956558886	34260		
验收工作组	组员	巢湖市宏光矿业有限公司	副总	1396635687	34260		
	组员	安徽省地矿地质研究所	副总	11836592885	34260	256	
	组员	巢湖市宏光矿业有限公司	副总	1393350885	33051	310	
	组员	巢湖市宏光矿业有限公司	副总	13956619745	34260	70214	
与会成员	签字	巢湖市宏光矿业有限公司	总经理	13705658156	34260	419	



## 巢湖市宏光矿业有限公司 2 个 300 吨级码头泊位项目竣工

### 环境保护验收技术意见

2019 年 4 月 20 日,巢湖市宏光矿业有限公司组织召开了《巢湖市宏光矿业有限公司 2 个 300 吨级码头泊位项目》竣工环境保护验收会议,共有 12 名代表参加了检查验收,会议组成了 3 人的专家验收组(名单附后)。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案,并进行了环境保护现场检查,听取了建设单位关于该项目建设的基本情况、验收监测单位安徽信科检测有限公司的检测报告和巢湖顺达科技咨询服务有限公司编制的《巢湖市宏光矿业有限公司 2 个 300 吨级码头泊位项目竣工环境保护验收监测报告》的汇报,经认真讨论,验收专家组形成意见如下:

原则同意通过该项目的竣工验收,需补充、完善以下内容:

1、核实实际建设内容与环评中规定建设内容的一致性,并说明不一致的原因,明确有无重大变更。根据该项目建设现状,核实该项目现有生产设备及环保设施数量、型号,完善设备一览表。核实验收期间实际产能。

2、细化码头卸载时废气无组织排放处置措施,核实验收监测期间废气无组织监测结果。

3、核实码头生活污水、船舶含油污水及码头冲洗废水、初期雨水的收集处理措施,核实验收期间项目水平衡图。

4、完善固体废物种类及数量,明确其收集措施、处置去向。核实废水、废气及噪声等环保措施的落实情况。完善厂区平面布

置图。

5、核实该项目与相关规划的符合性。补充持证监测上岗人员资质。核实“三同时”落实情况，完善验收结论。勘正错漏之处。

验收专家组（签字）：



二〇一九年四月二十日