

巢湖市大地汽车修理厂项目竣工环境保护验收技术 审查意见

2019年11月23日，巢湖市大地汽车修理厂组织了《巢湖市大地汽车修理厂项目竣工环境保护验收监测报告表》验收会议，共有7名代表参加了检查验收，会议邀请2名专家组成验收技术组（名单附后）。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案，并进行了环境保护现场检查，听取了建设单位关于该项目建设 and 环保设施运行情况介绍，验收技术咨询公司巢湖顺达科技咨询服务有限公司对《巢湖市大地汽车修理厂项目竣工环境保护验收监测报告表》的汇报，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

- 1、明确项目验收范围，核实实际建设内容与环评及批复建设内容的一致性，并说明不一致的原因；核实设备清单及规格型号，明确是否存在重大变更。
- 2、补充原辅材料消耗清单；规范生产工艺流程及产排污节点，核实废气污染处理工艺；根据企业水费缴纳情况，核实项目用水量，规范水平衡图，补充项目隔油池、沉淀池建设位置及容积尺寸说明。
- 3、明确项目建设开工调试时间；核实项目一般固废及危险废物产生量，明确收集、储存、处置措施；规范验收环境监测结果分析说明。
- 4、规范厂区平面布置图，明确污染防治设施安装位置及固体废物暂存位置；补充营运期环境管理制度建设情况及卫生防护距离落实情况说明。
- 5、细化项目实际环保投资；核实建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；补充完善相关附图、附件。

验收专家组（签字）：

2019年11月23日



巢湖市大地汽车修理厂

巢湖市大地汽车修理厂项目验收工作组会议签到表

巢湖市大地汽车修理厂巢湖市大地汽车修理厂项目竣工环境保护验收会议

2019年11月23日

会议室

会议名称		会议时间		会议地点	
验收工作组		与会专家		与会技术人员	
姓名	单位/公司	职务或职称	联系方式	姓名	单位/公司
王宝立	巢湖大地汽车修理厂	经理	13966383477	王宝立	巢湖大地汽车修理厂
杨进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	13305652992	杨进华	巢湖大地汽车修理厂
朱进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	13966356187	朱进华	巢湖大地汽车修理厂
朱进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	15056247290	朱进华	巢湖大地汽车修理厂
张进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	15056247290	张进华	巢湖大地汽车修理厂
郑进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	13965445708	郑进华	巢湖大地汽车修理厂
夏进华	巢湖大地汽车修理厂	副经理	13705858156	夏进华	巢湖大地汽车修理厂