

中国石化销售公司安徽巢湖中心加油站整体改造项目 竣工环境保护验收技术意见

2022年3月19日，中国石化销售公司安徽巢湖中心加油站组织召开了巢湖中心加油站整体改造项目竣工环境保护验收会议，共有8名代表参加了验收检查，会议组成了3人的专家验收组（名单附后）。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案，并进行了环境保护现场检查，听取了建设单位关于该项目建设的基本情况介绍和验收报告表编制单位巢湖顺达科技咨询服务有限公司的《中国石化销售公司中国石化销售公司安徽巢湖中心加油站整体改造项目竣工环境保护验收监测报告表》的汇报，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

该项目主体工程已建设完成，经补充、完善后，原则同意通过该项目的环境保护竣工验收。


1、根据该项目建设现状，核实实际建设内容与环评中要求建设内容的一致性，并说明不一致的原因，明确有无重大变更。完善该项目设备一览表，明确设备数量、型号等。补充原辅材料消耗一览表，明确油品种类和年耗量。补充敏感保护目标一览表。

2、核实验收期间生产工况，明确验收监测的有效性。核实加油区工艺流程及产污节点图。进一步落实厂区雨污分流措施，明确初期雨水切入隔油池处理的具体措施。规范隔油池建设，明确隔油池废油、储油罐定期清理的废油产生量及处理处置去向。规范危废处置协议。补充说明厂区雨水、污水排放口均设置水封措施并附照片。

3、补充污染物排放“三本账”，核实改扩建后污染物排放增减量。细化油气回收系统建设内容，规范废气、噪声等监测采样，完善检测布点图。完善固体废物收集措施。落实该项目应急管理程序。

4、完善检测机构采样分析人员能力确认支撑材料，明确检测质量保证及质量控制措施，核实验收检测内容及评价结论。

5、明确验收总结论。核实总投资及环保投资一览表、“三同时”验收一览表及验收登记表。完善厂区平面布置图。勘误错漏之处。

验收专家组（签字）：

2022年3月19日

**中国石化销售股份有限公司安徽巢湖中心加油站
巢湖中心加油站整体改造项目验收工作组会议签到表**

会议名称	中国石化销售股份有限公司安徽巢湖中心加油站 巢湖中心加油站整体改造项目竣工环境保护验收会议					
会议时间	2022年3月19日					
会议地点	中国石化销售股份有限公司安徽巢湖中心加油站会议室					
验收工作组	姓名	单位/公司	职务或职称	联系方式	签字	
	验收负责人	夏宏林	中国石化安徽巢湖石油分公司	经理	13335658770	夏宏林
技术专家		梅占永	巢湖管理局环境监察支队	高工	13305652992	梅占永
		刘刚	巢湖管理局环境监测站	高工	18956658686	刘刚
		章敬敬	巢湖管理局环境监察支队	高工	13966356187	章敬敬
与会人员		张林	中国石化安徽巢湖石油分公司	项目负责人	13966386198	张林
		邹小连	中国石化安徽巢湖石油分公司	站长	13685690305	邹小连
		夏学升	巢湖顺达科技咨询服务有限公司	总经理	13705658156	夏学升
		梅魁鹏	巢湖顺达科技咨询服务有限公司	工程师	13956637628	梅魁鹏